

医療法人 明陽会 成田記念病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 畑村



点検年月日	2008. 12. 26	機種名	ONW-10	製造機番	000644
設置場所	豊橋市白河町78番地			TEL	053-231-2167
納入時期	—	使用時間	—	御対応者	石川様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	■	交換	□		
フィルタリセット釦	正常	■	交換	□		
運転/停止釦	正常	■	交換	□		
アルコールモード釦	正常	■	交換	□		
ランプ類						
操作パネル	正常	■	交換	□		
蛍光灯	正常	■	交換	□		
洗浄動作						
フタロック	正常	■	調整	□	交換	□
給水	正常	■	調整	□	交換	□
細管洗浄 順方向	正常	■	調整	□	交換	□
細管洗浄 逆方向	正常	■	調整	□	交換	□
細管洗浄 エアパージ	正常	■	調整	□	交換	□
アルコールフラッシュ	正常	□	調整	□	交換	□
オゾン分解ファン	正常	■	調整	□	交換	□
排水	正常	■	調整	□	交換	□
異常音、振動	正常	■	調整	□	交換	□
性能確認						
オゾン水濃度	正常	□	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	■				
酸素発生	正常	■	濃度：91.1%	流量：0.78	L/min	
水漏れ確認						
装置外	正常	■	調整	□	交換	□
装置内	正常	■	調整	□	交換	□
清掃						
外装	正常	■	清掃	□		
内部	正常	■	清掃	□		
洗浄コネクタ	正常	■	調整	□	交換	□
洗浄チューブ	正常	■	調整	□	交換	□

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 □	定期点検
吸湿筒	交換 □	
ドレン用フィルタ	交換 ■	
オゾン分解触媒	交換 ■	
フタバネ	交換 ■	

年 月 日

御署名 _____