

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 寛下

点検年月日	平成 22年 3 月 24 日	機種名	ONW-10	製造機番	1110
設置場所	1F 内視鏡室			TEL: 0586-47-7200	
設置時期	平成 18年 8月 24日	使用時間	1386 回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	ホース調整	☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 約 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒	0.143	
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.0% 流量: 0.79 L/min 圧力: ~ 0.241 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☒

交換部品		数量	コメント
吸着筒 } 次回	交換 ☐	一式	異常ありません 次回は吸着筒、吸湿筒の交換を ご検討下さい。
吸湿筒 } 交換予定	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		

22 年 3 月 24 日

ご署名 中澤 寛下

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。