金城クリニック 御中

点検確認書

株式会社　IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：宮下、中澤

点検年月日	平成21年 10月 14 日	機種名	ＯＮＷ－１０	製造機番	000566
設置場所				TEL：052-918-7580	
設置時期	平成 17年　10月　4日	使用時間	960回	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☑	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☑	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☑	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☑	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☑	交換	☐		
蛍光灯	正常	☑	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☑	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　順方向	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　逆方向	正常	☑	調整	☐	交換	☐
細管洗浄　エアパージ	正常	☑	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☑	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☑	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☑	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☑	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☑	濃度：	0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☑				
酸素発生	正常	☑	濃度： 95.1 %	流量： 0.75 L/min	圧力：0.166～0.095MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☑	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☑	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☑	清掃	☐		
内部	正常	☑	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☑	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☑	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☑	一式	
吸湿筒	交換 ☑	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☑	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☑	一個	
	交換 ☐		

年　月　日

ご署名　　印

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。