

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成 21 年 10 月 2 日	機種名	ONW-10	製造機番	000311
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間	481	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.59	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 93.3	% 流量: 0.78	L/min 圧力: 0.106~0.192 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☐	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一式	内視鏡の洗浄コネクタは 御社でご利用願います。
吸湿筒	交換 ☐ 一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐ 一個	
	交換 ☐	

年 月 日

ご署名

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。