

点検確認書(1/2)

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部フタロック 不良対応
(納入一年以内)

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成21年 6 月 11 日	機種名	ONW-10	製造機番	001611
設置場所	1F 検査室 左側設置			TEL:	
設置時期	平成20年 月 日	使用時間	705回	御対応者	山田 仁

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常 ☐ 未実施	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒ 3回実施			
酸素発生	正常 ☐	濃度:	%	流量:	L/min 圧力: MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	フタロックは正常に動作しました。 念のため社内の増修、調整で 実施しました。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

水槽のキャップを新品に
交換しました。

21年 6 月 11 日

ご署名 大沼 瑛子

印