

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お 客 様	横山胃腸科病院 様	機 種	ONW-10
所 在 地	愛知県名古屋市中区千代田 3-11-20 TEL 052-332-1811	機 番	000427
販売店	新鋭工業販売株式会社 担当 石 原 様 TEL 052-939 - 700	納 品 日	平成17年4月13日
		依 頼 日	平成22年1月28日
修 理 者	ISM 宮 下	作業時間	0.5H
		作 業 日	平成22年1月29日

修理依頼・苦情内容

フタの開閉がスムーズに出来ない、スプリング交換依頼。

不具合原因（故障箇所）と処置内容

フタと本体の接続部分に使用しているバネスプリングが折れていた（本体に向かって右側）
破損に至った原因は金属疲労と判断。
訪問し、フタのバネスプリングを交換。
接続状況、動作確認を行った。
総合メンテナンス契約修理

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備 考
762872260	フタのバネスプリング	4	

22年 2月 3 日

ご署名

國川 弥生