

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成24年 2月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100096	
作業年月日	平成23年 2月 27日		作業時間	Hr	
顧客名	春日サリハクリニック病院		TEL	0568-28-0011	
所在地	愛知県春日井市神屋町706番地		担当	落合 様	
販売店	新鋭工業販売(株)名古屋本社		担当	澤田 様	
納入年月日	平成23年 1月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.2 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	60	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	6	殺菌+7L：	54
	リークチェック：	0	自己洗浄：	0	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年 2月 27日

ご署名 落合ミ津子 印

株式会社IHIシバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者	作業者
	宮下