

点検確認書

異常音対応 (残13~112は13~9の内)

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

前回出張点検8/10以降 9/1, 9/3 再発

点検担当者: 中澤一裕

点検年月日	平成 23年 9 月 7 日	機種名	ONW-10	製造機番	:000387
設置場所	1F 内設装置			TEL:	0564-54-0125
設置時期	平成 年 月 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: %	流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
水ボック P-1	交換 ☒		
〃 P-2	交換 ☒		
〃 P-3	交換 ☒		
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名

中澤

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。