

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 5月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100093
作業年月日	平成24年 5月28日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	幡豆クリニック		TEL:	0563-62-5588
所在地	愛知県尾西市東幡豆町東田前33番地		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年 3月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	7/	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	7/	殺菌＋7L：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	1	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24.5.25
愛知県尾西市東幡豆町東田前33番地
幡豆クリニック 嶋崎
ご署名 電話 0563) 62-5588

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者	作業者
	宮下