

修理報告書兼工事完了証明書

修理依頼
番号

お客様名	尾洲病院 様			機 種	ONW-10
所 在 地	愛知県一宮市浅井町小日比野字新太37			機 番	000861
販売店	新鋭工業販売（株）名古屋本社 様			受 付 日	平成24年8月17日
修理者	ISM 宮下	作業時間	1.0H	作 業 日	平成24年8月21日

修理依頼・苦情内容

エラー「8」オゾンセンサー異常

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

試運転を行う。

1回目⇒異常停止

2回目⇒異常停止

ともに運転開始から4分後にエラー「8」により停止。

[2] 修理・点検内容

1. オゾンセンサーASSY 交換

2. 運転確認

1回目⇒異常なし

2回目⇒異常なし

—以上—

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備 考
762301322	オゾンセンサーASSY	1個	