

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成24年 4月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100030	
作業年月日	平成24年 4月 20日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	セレンクリニック名古屋		TEL	052-238-3525	
所在地	愛知県名古屋市中区栄4-14-2久屋パークビル2F		担当	額田 佐藤 様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成22年 3月 17日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 432
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 2.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	42	更新（リセット）	実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌	49	殺菌+7h	24
	リークチェック	0	自己洗浄	52	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 佐藤 文東 印

株式会社 I H I シンバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者	作業者
	宮下