

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年5月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100094
作業年月日	平成24年5月25日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	伊藤整形外科 内科 取手駅前オパクリニフ		TEL:	2587-82-0388
所在地	茨城県 丹羽郡茨木町大字新碓子郷東千		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年5月18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.20 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 276	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 114	殺菌+7L: 162
	リークチェック: 108	自己洗浄: 65	7Lコイル単独: 1	エア単独: 47

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成24年5月25日

ご署名

釘丸哲也

釘丸

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者

作業者

宮下