

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 8月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100282
作業年月日	平成24年 8月 21日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	安江内科クリニック 様		TEL:	
所在地	愛知県名古屋市天白区大根町370		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成22年 7月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ｈ'ｈ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	18 / 更新 (リット) (実施・未実施)	殺菌:	18	殺菌+アル:	163	
	リークチェック:	2	自己洗浄:	14	アルコール単独:	1	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
OED-1000 交換部品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		24年 8月 21日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 安江 正二		

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下