

ファミリークリニック 優 御中

点検確認書

インジケータ変色不良（再発）


株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤一裕

点検年月日	平成 24年 8月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	001092
設置場所				TEL	: 0561-64-5505
設置時期	平成 18年 9月 13日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☐	交換	☐
蛍光灯	正常	☐	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.41~0.55mg/L 水温 30.5℃	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: % 流量: L/min 圧力: MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
交換 ☐		異常ありませんでした
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		



平成 24 年

ファミリークリニック 優

ご署名 院長 南 谷 寛

TEL (0561) 64-5505

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。