

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 24 年 11 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100137
作業年月日	平成 24 年 11 月 19 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	大原医院 様		TEL:	05-23-26-8785
所在地	愛知県豊川市松久町 2-1-2		担当	様
販売店	株式会社 大原		担当	様
納入年月日	平成 24 年 9 月 7 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 499	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 322	殺菌+7L: 762
	リークチェック: 0	自己洗浄: 527	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		24.11.19 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 大原 弘行
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
株式会社 I H シバウラ 環境事業部 営業・メンテナンス部 長野県松本市石芝 1-1-1 0263-25-4756		責任技術者 宮下