

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 2月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100096
作業年月日	平成25年 2月 26日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	春日井リハビリテーション		TEL:	0568-88-0011
所在地	愛知県春日井市神倉町706番地		担当	落合 様
販売店	新成工業株式会社		担当	落合 様
納入年月日	平成23年 / 月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	45	更新（リセット）実施・未実施	殺菌:	14	殺菌+7L:	91
	リークチェック:	0	自己洗浄:	7L単独:	0	エア単独:	5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン発生器		☒	1	コネクター		☒	1
オゾンガスコンバーター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 2月 26日

ご署名 落合 三津子

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下