

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 3月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100127
作業年月日	平成25年 3月 22日		作業時間	Hr
顧客名	中小田井71207		TEL	052-509-2076
所在地	名古屋西区 中小田サ5-188		担当	様
販売店	新鋭工業販売所		担当	澤田 様
納入年月日	平成22年 9月 28日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 141	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 26	殺菌+アル: 153
	リークチェック: 14	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 3 月 22 日

ご署名

伊藤 浩史



株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下