

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 6 月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	10012/	
作業年月日	平成25年 6月14日		作業時間:	Hr	
顧客名	伊東内科クリニック 様		TEL:		
所在地	埼玉県名護郡千種区山崎町目6		担当	院長先生 様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 18.12数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	820	更新(リセット)実施・未実施	更新 ☒	殺菌:	507	殺菌+7h:	1160
	リークチェック:	1664	自己洗浄:	83/	7h-1単独:	2	エア単独:	887

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品2年目		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

伊東 孝雄 印

責任技術者

作業者

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-9123

宮下