

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140526
発行日 平成 26年 5月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号:	100489
作業年月日	平成 2 6 年 5 月 2 6 日		作業時間:	Hr
顧客名	岐阜市民病院 様		TEL:	058-265-4141
所在地	岐阜県岐阜市今沢町18番地		担当	様
販売店	井上精機 株式会社 様		担当	様
納入年月日	平成 24年 4月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守及びバージョンアップ Ver.0105→0107	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 L E D 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒ 流量調整	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 525 → 0 更新 (セル) 実施 ・ 未実施	殺菌: 345	殺菌+7L: 181
	リークチェック: 29 自己洗浄: 2	7Lコル単独: 13	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	26 年 5 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 江藤 寿美子	印

修理業者 株式会社 I H I シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 26.5.26 澤	中 26.5.26 澤