

④ 作業報告書

起 程 線	マراكند 蘭科 クリニック				様	ご 承 認 印	
住 所	茨城県水戸市双葉台 5-797-1						
T E L	029-353 8281	電 名	IF		ご 依 頼	様	
機 種 型 式	IC Washer			号機	運 転 回 数	回	
完	継 続	有 料	無 料	製 番			
取扱業者名 (株)HIEマクツテック					ご担当者	安田 様	

ご依頼内容・現象 Ice Washer 入替作業
原因 
処置 廣瀬様同行により入替作業一式

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 濡れあり ☐ 破損あり	☐ 警報・Er ☐ 異音あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	部位	

作業日 20 年 月 日

保守 サ一 作区	守態	1 保守契約	2 検査整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 別表外	(摘要✓)	
	ビ形態	1 保守期間	2 スペック	3 CM	医療機器			区分	特管 非特管
	業分	00 製品販売	10 検査装置	11 現調調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去移設
		70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	-----------	----	-----	-----

A hand-drawn graph on a grid. The vertical axis is labeled 'y' and the horizontal axis is labeled 'x'. The curve starts at the origin (0,0), rises to a peak, and then falls. The peak is located at approximately (1.5, 2.5). The curve ends at approximately (3.5, 0.5).

1	基本・据付・点検・性検・	(見慣書No.	)
2	技術料	1 H × 1 名 × 7500 円	7500
3	派遣料	110km × 1 名 × 100 円	11000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	高目料	1100円 × 2	2200

サ ー ビ ス デ プ ア ー	フクイ SC TEL - -	実 施 者	大里
--------------------------------------	-------------------	-------------	----

メモ	
特記事項	

①管理 No. 796360

②作業日 20 17/12

③Uコード 029353828

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 10

⑧故障コード

⑨実施 SC 76

⑩技術者 46

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

部品代			6
-----	--	--	---

技術料等	20	760
------	----	-----

(15)			
------	--	--	--

税別合計金額	20 760
--------	--------

消費税	1656
-----	------

ご請求金額 ¥	22,356
---------	--------

納品書 No.	7697
---------	------