

PAGE. 6/ 9
2017.12.17 17:24
エムシーサービス株式会社 0298640491

作業報告書

依頼者	永戸口腔センター 様		ご承認印		
住所	永戸市見和2-292-1				
TEL	029 254 4177	室名	1F	ご依頼	様
機種型式	WD-150		号機	1122	回
完	継続	有料	無料	製番	14070112
取扱業者名	エムシーサービス 様		ご担当者	安田 様	

作業日 20 17 年 12 月 8 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 特約 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品搬入	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						50 コル
						60 撤去移設
						80 アフター
						90 その他

メモ

特記事項

①管理No.	796362
②作業日	20 17 12 8
③Uコード	0292544177
④⑤機種コード	11 - 72
⑥製造No.	14070112
⑦保守・サービス形態	9-2-57
⑧故障コード	32-999-2
⑨実施SC	76
⑩技術者	46
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	3-9-1-2

ご依頼内容・現象
Er7 給水量不足が時々発生

原因 給水量に比例した給水限度時間がか
短いため。

処置 槽内フィルター2つ確認無
下記設定調整実施
・給水限度時間 200秒 → 給水量 11ℓ
・給湯 " 240秒 " 11ℓ
・排水時間 60秒 → 200秒
・仕上剤投入量 15ml. 投入時間 120秒
試運転実施 90秒 5分 ok

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	部位
☐ 異常なし ☐ 警報・Er	
☐ 漏れあり ☐ 異音あり	
☐ 破損あり ☐ 劣化あり	
別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

(24時間で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× / 名× 7500円	18750
3	派遣料 110km X / 名× 100 円	11000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	高速代 1100 X 2	2200

料金内訳	
⑬A	部品代 6
⑭B	技術料等 34950
⑮	
⑯	税別合計金額 34950
⑰	消費税 2796
ご請求金額 ¥ 37746	
納品書No. 7976	

部署長	検印	入力	納品書
実 施 者	大里	久保	久保
TEL	-	-	-