

D 作業報告書

依頼者様	杉田 歯科 医院 様		承認印
住所	茨城県高萩市本町 1-223		〒307
TEL	0293 24 3911	署名 IF	依頼 様
機種型式	Ic Washer	号機	運転回数
完了	継続	有料	無料
製番	100274		
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様	ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象
漏れがある
原因
洗浄用バケット 取手部分が槽奥側で引っ掛かっており扉が完全に締め付け出ないため 漏れ発生と見られる
処置
洗浄用バケット 引っ掛かりを調整し 扉の密封面を清掃 本体レベル出し実施 マニッパル操作にて、漏れ無 本洗浄実施 90℃ 5分 漏れ無

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ なし	
部位	

作業日 20 17 年 12 月 21 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 特約 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器	区分	特約
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時間制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)	
2	技術料	2.5 H× / 名× 7500 円	18,750
3	派遣料	110km X2x / 名× 100 円	22,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	高圧代	2520x2日	5040

サイン担当者	実施者
7412 SC	大里
TEL - -	

部署長	入力	検印	納品書
大里		29.12.26	

メモ
特記事項

①管理 No.	790952
②作業日	20 17 / 12 / 21
③Uコード	0293 24 3911
④⑤機種コード	17 - 114
⑥製造 No.	100274
⑦保守・サービス形態	7-2-5
⑧故障コード	60-405-2
⑨実施SC	28
⑩技術者	48
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	4-9-1-2

料金内訳	
⑬A	
部品代	0
⑭B	
技術料等	48,790
⑮	
⑯	
税別合計金額	48,790
⑰B	
消費税	3,903
ご請求金額	52,693
納品書 No.	8306