

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬

【発生日】 2018年 11月 2日
【対応日】 2018年 11月 6日
【連絡元】 ■モリタ（担当者: 伊藤 ）
□ユーザー
□その他（ ）
【ユーザー名 & 県名】 根本歯科医院 茨城県土浦市

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 100123 】

【症状】

【症状】

排水コネクタから排水はできるのに排水タンク満水の警告表示が頻発する

【対応方法】□引取り修理（代替機no. ）

□現地対応

《対応内容》 □部品交換（ ）
□その他（ ）

【対応方法】□引取り修理（代替機no. ）

■現地対応

《対応内容》 □部品交換（ ）
□その他（ ）
排水タンク内清掃 フロートセンサー、排水コネクタ各所動作確認

【給水方法】□水

□水 & お湯

【給水方法】□アイオニー使用

■精製水購入

□その他（ ）

【ラック種類】□標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【滅菌バッグ】■ディスポ

□リユース

【網の種類】■トレー棚

□網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ■有 □無

【設置場所】 設置台の上

【備考】