

点検確認書

株式会社 IHシバウラ
環境事業部

点検担当者：

中澤一裕



点検年月日	平成 22年 7 月 30 日	機種名	ONW-10	製造機番	000759
設置場所					
設置時期		運転回数	4863回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.54 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：95.0 % 流量：0.78 L/min 圧力：0.098~0.177MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
別紙ご参照ください		異常ありませんでした。

写真1 製造銘板

名称	内視鏡洗浄機
型式	ONW-10
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	500W
製造番号	000759
販売元	石川島播磨重工業株式会社 石川島芝浦機械株式会社

2010.07.30

写真2 定期交換部品

左から
オゾン分解触媒
吸湿筒
吸着筒

ドレンフィルター




写真3 ポンプ類

左から
エアコンプレッサー
水ポンプ(P-1)
水ポンプ(P-2)
水ポンプ(P-3)




写真4 センサー類・他

左から
排水バルブ用チューブ
フタスプリング4個
オゾンセンサー
トレー

レベルセンサー3本

