

2012年8月27日

安どうクリニック 御中

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：静岡県富士市五貫島 69
作 業 日：2012年8月24日
機 種：OED-1000
製造機番：100091

作業内容：保守点検

- * 点検項目順に点検作業の実施（作業時間1.0 h）
- * 点検交換部品の交換作業（交換部品）
 - ・ オゾン濃度計
 - ・ オゾンガスセンサー
 - ・ 排水栓
 - ・ フィルター
 - ・ オゾン分解触媒
- * 性能確認
 - ・ 保守点検報告書参照
- * 清掃作業

以 上

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100081
作業年月日	平成24年8月24日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	安どうクリニック様		TEL:	0545-30-8181
所在地	静岡県富士市五貫島69番地		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成24年8月15日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 225	更新(リット)実施・未実施	殺菌: 1	殺菌+7L: 224
	リークチェック: 1	自己洗浄: 196	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		24/8/24 富士市五貫島69番地 安どうクリニック 医師 安藤 亨 TEL 0545-30-8181
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下