

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 5 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100484
作業年月日	平成25年 5 月 7 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	きむら島田駅南クリニック		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	新鋭工業販売株式会社		担当	松山 様
納入年月日	平成24年 4 月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	579	更新(リセット)実施・未実施	更新	殺菌:	318	殺菌+アル:	261
	リークチェック:	11	自己洗浄:	260	アルコール単独:	0	エア単独:	4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水交換部品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		25 年 5 月 7 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		きむら島田駅南クリニック
		ご署名 

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-9123

責任技術者	作業者
	宮下