

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100416
作業年月日	平成 25 年 5 月 21 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	東静岡クリニック 様		TEL:	
所在地	静岡市		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 12 年 3 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴		前回点検、納入日 12/3/15	
酸素不足異常 1回			
不具合原因、作業内容			
通管作業 + コントローラ交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 428
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
定期点検。費用について、代理店様より改めてご連絡をいたします。			

装置 情報	交換後運転回数: 288	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+7h: 287
	リークチェック: 245	自己洗浄: 391	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンマニピュレーター		☒	1	コントローラ (無償)		☒	1
濃度計フィルター		☐	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25 年 5 月 21 日
 無償にて修理いたします
 ご署名  印 

株式会社 I H I シバウラ
 環境事業部 営業・メンテナンス部
 長野県松本市石芝1-1-1
 0263-25-9123

責任技術者	作業者
	浦野