

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

NO.

お客様	名称	上尾中央総合病院	製造番号	100175	ご確認	木田
	住所 TEL	埼玉県上尾市柏座 1-10-10 048-773-1111	納入日	平成29年1月25日		
モリタ・営業所・担当TEL			納入検査・会社・実施者			
担当 様			エムシーサービス(株)佐藤 金吾			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	☐	開閉動作確認	外装・設置	☐	本体の水平確認・基準傾き内
	☐	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	キズ・汚れ
	☐	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☐	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	☐	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	☐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		☐	入力・出力確認
	☐	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	☐	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	☐	洗剤投入量の確認			
	☐	ローラーポンプの動作確認			
給排水	☐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	☐	付属品の確認
	☐	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				☐	装置内運転時異音・振動
電装系	☐	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	☐	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	☐	行程表示槽内LEDの点灯			
	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考		数量	
	ストレーナー	2個	
	オリフィス	1個	50HZ付属品