



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6523

FAX 086-942-9030



IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	木田
	上尾中央総合病院	100194		
	住所 埼玉県上尾市柏座1-10-10	納入検査実施日 平成29年1月25日		
	納入場所 歯科口腔外科	納入検査実施者 エムシーサービス(株) 佐藤 全子		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	☐	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	☐	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	☐	フック検出ユニット作動確認		☐	ディスプレイの色あせ・表示確認
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	電源スイッチの作動状態
	☐	蓋板のキズ・汚れ		☐	USBソケットの反応・汚れ
缶体	☐	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	☐	滅菌温度センサの汚れ		☐	本体の水平確認・基準傾き内
	☐	網カゴ、破損・汚れ		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☐	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		☐	キズ・汚れ
給水タンク	☐	給水タンクの損傷・漏れ	制御	☐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☐	下部給水弁の漏れ		☐	運転プログラムの確認
	☐	蓋・取っ手の損傷・割れ		☐	入力・出力確認
	☐	フロートスイッチの作動状態・汚れ		☐	B&Dテスト実施
排水タンク	☐	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	☐	リークチェックテスト
	☐	フロートスイッチの作動状態・汚れ			
異常なし			その他	☐	付属品の確認
				☐	運転説明
				☐	装置内運転時異音

備考			