

D 作業報告書

標識	星和 炭料		様	ご承認
住所	越谷市宮本町5-13-5		伊藤	
TEL	048-963-0161	室名		様
機種型式	BC-17	号機	894	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHIハウラ		様	ご担当者
	岡山		中澤	様

ご依頼内容・現象
完了10分前ぐらいでエラーになる。

原因
訪問日は2回、正常に終了した様子です。
制動パルソンの右上部分からアルミの清り
状態がみえている状態でした。

処置
ドアパルソンの交換実施。
判図の清掃、真空引きチェック、-0.09MPa以下
134℃短縮工程において試運転。
不具合の発生はありませんでした。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	属の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・E ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	
部位	

作業日 20 16 年 4 月 5 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スター	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアパルソン	1		支給部品

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7,500 円	7,500
3	派遣料	90 K × 1 名 × 100 円	9,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		2,000
6	高速料		3,120

サインセンター	東京DC	実施者	星 住
TBL	-		

特記事項

①管理No 775952

②作業日 20 16 04 05

③Uコード 0489630161

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No 14070123

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 501 - 1

⑨実施SC 79

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

⑬A 部品代 0

⑭B 技術料等 22,620

⑮

⑯ 税別合計金額 22,620

⑰ 消費税 1,809

ご請求金額 ¥ 24,429

納品書No 265