

D 作業報告書

依頼者様	うさぎ イースト 歯科 様		ご承認印
住所	埼玉県土間市南区大谷口5407		
TEL	048-711-4218	室名	
機種	IC clare		号機
種類	IC	型番	100112
取扱業者名	(株) EHI レバウラ 様		ご担当者

ご依頼内容・現象
機械の入替作業、および試運転。

原因
エラー14 (真空時間オーバー)。

処置
3/17 ICC 入れ替え作業
3/27 ICC 代替機故障時の Bc 入れ替え作業

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣機の機器のコンディション	
メーカー	
機種	
☐ 異常なし	☐ 警報・Er
☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 破損あり	☐ 劣化あり
部位	

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 3 月 27 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対策
サービス形態	1 保守計画	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7500 円 × 2 回	15000
3	派遣料	68 km × 2 × 1 名 × 100 円 × 2 回	27200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

実施者 藤田

TEL

メモ

特記事項

①管理 No. 790803

②作業日 20 17 03 27

③Uコード 0487114218

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100112

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 201 - 9

⑨実施 SC 76

⑩技術者 75

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 3 - 2

料金内訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 42200

⑮

⑯

税別合計金額 42200

⑰

消費税 3376

ご請求金額 ¥ 45576

納品書 No. 11078