

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 05月 31日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 31 日 作業時間: 3 Hr
顧客名	すずき歯科医院 TEL: 048-822-5080
所在地	埼玉県さいたま市浦和区仲町1-6-6 うらわメディカルビル4F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100273	運転回数: 13	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
------	--------------	----------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 温水流量計不良 流量値異常

原因

部品不良

処置、作業内容

① 温水流量計交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	温水流量計	762303990	1個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018年 6 月 11 日

ご署名 鈴木 明子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

