

④ 作業報告書

登録種	いわいグリーン 姫科				様	ご承認印	
住所	茨城県取手市辺田 633-1					坂本	
TEL	0297-47-5151		室	1F	依頼	様	
機種型式	IC-パナシス			号機	運転回数	267 回	
完	継続	有料	無料	製番	100190		
取扱業者名 株式会社エスエスエス					様	ご担当者 田中 様	

原因
・扉ヒキンタビ ヒキン当たり面に汚水付着、
装置左右高エズレカたとと思われる。

処置
・ヒキンタビ当たり面α清掃。ゴミ付着有り。
・左右高エレベル調整。(左が低かた)
干渉運転実施。熱水処理行程で立会い、
漏水無。

最終確認チェック

☒ 漏れ	☒ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 納繰	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし	☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 別紙添付	☐ あり	☐ 破損あり
	☐ なし	☐ 劣化あり
	部位	

作業日 20 年 月 日

保形 サ ス 形 態	1 守 契約	2 性 検 査 機	3 性 検 点 機	4 点 検 査 機	5 点 検	9 対 象 外	(摘要✓)	
	1 保 守 期 間	2 余 ッ ト	3 CM	医 療 機 器				特 管
作 業 区 分	00 製 品 販 売	10 納 入 設 置	11 地 理 調 査	20 定 期 点 検	30 性 能 検 査	40 点 検	50 シ ェ ル	60 撤 去 移 設
	70 PR	72 取 扱 説 明	73 改 造	74 部 品 入 替	75 下 見	77 FC	80 ア フ ー	90 そ の 他

(24時制で記入)

到着時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コ	一	ト	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 日 × 1 名 × 7500 円	22500
3	派遣料	1 名 × 100 円/人 × 30 人 × 2	6000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6			

サピセンター	つくばSC	実施者	行川
	TEL - -		

部署長	検印	入力	納品書
大里	長川 29.12.25 原	久保	小村

×毛

特記事項

①管理 No. 76299

②作業日 20 11/12/14

③Uコード 029747577

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 10090

⑦保守・サービス形態
作業区分 9-2-50

⑧故障コード 60-501-7

⑨実施SC 76

⑩技術者 15

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-7-8

料 金 内 訳

部品代		
-----	--	--

技術料等	3,500
------	-------

15			
----	--	--	--

税別合計金額	31,500
--------	--------

消費税		2520
-----	--	------

ご請求金額 円	3402
---------	------

納品書 No.	8297
---------	------