

# D 作業報告書

|       |                    |      |          |
|-------|--------------------|------|----------|
| お客様   | フリスコ 園料 様          |      | ご承認      |
| 住所    | 川越市吉田新町2-17-1      |      | 404      |
| TEL   | 049-234-1497       | 室    | 様        |
| 機種    | WD-150             | 号機   | 回        |
| 完了    | 継続                 | 有料   | 無料       |
| 製造番号  | 14080151           | 製造   | 14080151 |
| 取扱業者名 | (株) エムシーサービス 岡本事務所 | ご担当者 | 安田 様     |

ご依頼内容・現象  
エラー19 (満水エラー)

原因  
排水ポンプヘッド内に異物が  
噛みこまっていた為。

処置  
・排水ポンプヘッド内、異物除去。  
・マニュアル操作にて、給水、排水  
動作確認、異常無し。  
・90℃試運転。排水動作異常無し。  
・水漏れ確認、異常無し。

最終確認チェック

|                             |                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 漏れ | <input type="checkbox"/> 行程異常    | <input type="checkbox"/> 異音・異臭 | <input type="checkbox"/> 安全装置動作 |
| <input type="checkbox"/> 絶縁 | <input type="checkbox"/> プログラム設定 | <input type="checkbox"/> 試運転   | <input type="checkbox"/> 最終検査終了 |

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 1 月 5 日

保守形態

|        |        |        |        |      |            |
|--------|--------|--------|--------|------|------------|
| 1 保守契約 | 2 点検整備 | 3 点検整備 | 4 点検整備 | 5 点検 | 9 対象 (摘要√) |
|--------|--------|--------|--------|------|------------|

サービス形態

|        |        |      |      |    |         |
|--------|--------|------|------|----|---------|
| 1 保守期間 | 2 スポット | 3 CM | 医療機器 | 区分 | 特 非 特 非 |
|--------|--------|------|------|----|---------|

作業区分

|         |         |         |         |         |       |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 ゴール  | 60 撤去移設 |
| 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 PC | 80 アフター | 90 その他  |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-----------|----|----|----|
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ (見積書No. )   |        |
| 2 | 技術料 1.5 日 × 1 名 × 7500 円 | 11,250 |
| 3 | 派遣料 20K × 1 名 × 100 円    | 2,000  |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円            |        |
| 5 | 諸経費                      | 3,000  |
| 6 |                          |        |

サービスセンター

実 施 者

岡本 中村

TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 770205

②作業日 20 17 01 05

③Uコード 0492341447

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14080151

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 23 - 208 - 2

⑨実施SC 84

⑩技術者 30

⑪同行・応援 33, ,

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 16,250

⑮

⑯

⑰

税別合計金額 16,250

⑱B

消費税 1,300

ご請求金額 ¥ 17,550

納品書 No. 8499