

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 12月 4日
【対応日】 2018年 12月 5日
【連絡元】 ☐モリタ（担当者: ）
 ☐ユーザー
 ☐その他（ ）
【ユーザー名&県名】 埼玉県 新所沢おかみつ歯科クリニック

IC Washer【機番:100303】

【症状】

槽内温度低下

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

■現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換（ ）
 ☒その他（※備考）

【給水方法】 ☐水

☒水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

■ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐有 ☒無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☒有 ☐無

【備考】

メクラ栓の使用、フィルター、スプレーノズル清掃。

様子見。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

☐現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換（ ）
 ☐その他（ ）

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他（ ）

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】