

発行日：2018 年 12 月 20 日

装置情報	製造番号：100019	運転回数：1955 (メンテナンス後919回)	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・機体内漏水			
原因			
・ドア前面からの水漏れによる機体内漏水			
処置、作業内容			
・別紙改修内容参照			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

Ver.3.1