

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019 年 2 月 6 日
 【対応日】 2019 年 2 月 8 日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 北岡 東-昭彦:V)
☐ユーザー
☐その他 ()
 【ユーザー名&県名】
 埼玉・入江歯科医院

IC Washer【機番: 100849】

【症状】

- ・エラーNo.3 凝縮タウ滴水
- ・エラーNo.18 乾燥ヒーター異常

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》

☐部品交換

☐その他 (凝縮排水ライン 再調整)

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》

☐有

☒無

《SUSフィルターの洗浄》

☐有

☐無

【備考】

- ・エラーNo.18 は、乾燥工程中にエラーNo.3が出現して
 復旧後に発生していると考えられる。
- ・バキュームホウダリーに設置あり。
- ・1/5 (金) 新品入替。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》

☐部品交換

☐その他 ()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】