

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 9 月 19 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 9 月 4 日		作業時間： Hr
顧客名	三上歯科医院 様	TEL： 04-2992-2661	
所在地	埼玉県所沢市岩岡町279-1	ご担当 様	
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100250	運転回数 771	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	-------------	----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー11 蒸気発生器高温異常

原因

・蒸気発生器の異常（エラー18） → 蒸気発生器内にスケールが多量に付着。蒸気発生器以外にも蔓延しリーク

処置、作業内容

・蒸気発生器、各種電磁弁（蒸気弁、回水弁、排蒸弁）、安全弁（缶内、蒸気発生器）、圧力センサー、シャトルバルブの交換
・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・蒸気発生器ヒーター				
2	・電磁弁（蒸気、回水、排蒸）				
3	・安全弁（缶内、蒸気）				
4	・圧力センサー				
5	・シャトルバルブ				
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 9 月 25 日

ご署名 三上隆一郎 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/09/13 菊池	環PJ '18/09/13 石本