

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 11月 21日
【対応日】 2018年 11月 21日
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 東京 井上 様)
□ユーザー
□その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 あすなろデンタルケア

WD-150【機番: 14060096】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー9: 洗剤供給異常

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 ■水

□水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【備考】

洗剤ポンプ→流量計間のチューブの継手のゆるみからエア混入

【症状】

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □アイオニー使用

□精製水購入

□その他 ()

【滅菌バッグ】 □ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレイ棚

□網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】