

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 5月 10日

【連絡元】 ☐モリタ（担当者: 北関東 市本 ）
☐ユーザー
☐その他（ ）

【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 ワカバウォーク歯科

IC Washer【機番:100345】

【症状】

プッシュナット外れ
アジャスター下シリコンシート外れ

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

■現地対応

《対応内容》 ☒部品交換（プッシュナット、新型ゴムブッシュ ）
☐その他（ レベル調整等再設置 ）

【給水方法】 ■水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

レベル調整等再設置（床に傾斜等があり板が敷いてあります）

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換（ ）
☐その他（ ）

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他（ ）

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】