

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 12月 10日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 12 月 7 日 作業時間： 4 Hr
顧客名	上尾中央総合病院 歯科口腔外科 TEL：
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100247	運転回数：	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー1 漏洩検知			
原因			
・ ドアパッキン劣化による洗浄水の機体内流入			
処置、作業内容			
・ 定期交換部品の交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 定期交換部品		一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※別途参照

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒362-0508

埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号

法人 上尾中央総合病院

電話 048(773)1111(代)

修理業者

株式会社IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/12/10 元森	環PJ '18/12/10 関口