

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 3月 5日

【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)

☐ ユーザー

☐ その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 林歯科クリニック

WD-150 【機番: 14080152】

IC Clave 【機番: 】

【症状】

機体内漏水

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

■ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☒ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

■ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

■ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無 ※すべて吸引管

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【備考】

循環ホース増し締め。

後日ユーザー機返却予定

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】