

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 22 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	幸町歯科口腔外科医院 様	TEL： 048-456-7500	
所在地	埼玉県志木市幸町1-12-16	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 8 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100268	運転回数：913	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	-------------	----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー11 蒸気発生器高温異常
- ・エラー18 滅菌異常

原因

- ・シャトルバルブからのリーク（蒸気発生器上部からの漏れ）

処置、作業内容

- ・シャトルバルブ対策品交換、周辺Oリング交換
- ・各種調整、プログラム更新、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・シャトルバルブ対策品		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 3 月 27 日

ご署名 北村はる香



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/03/15 菊池	環境PJ '19/03/15 三宅