

点検・修理報告書

管理 №

発行日：2020 年 3 月 3 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 2 月 6 日	作業時間：	8 Hr
顧客名	あいゆう歯科 三郷診療所	様	TEL：
所在地	埼玉県三郷市戸ヶ崎2-243		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2014 年 10 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14060096	運転回数： 3965
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー19 洗浄槽滴水

原因

・排水ブロックにごみが詰まり、排水ポンプに負荷がかかったため、ポンプの性能が落ちたと推測されます。

処置、作業内容

・排水ブロックのごみを取り除き、排水ポンプを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 3 月 4 日

ご署名 岡野晃子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '20/02/06	富田 '20/02/06	安田 '20/02/06