

点検・修理報告書

管理 No. 19109

発行日: 2020年1月20日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2020年1月14日		作業時間: 8 Hr
顧客名	医療法人 入江歯科医院 様		TEL: -
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F		ご担当 須永 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 照井 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100404	運転回数: 1294
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー18滅菌異常が発生した。		
原因		
・蒸気用の安全弁がリークしておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気用安全弁を新品交換いたしました。		
特記事項		
・故障等ございましたが、類似部品のため、缶内用安全弁も交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気用安全弁		1		
2	缶内用安全弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		40

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 20/01/20	富田 20/01/20	三宅 20/01/20