

<< 客先対応報告書 >>

案件No. 19007
電話受付：
現地対応：
送り状番号：

【症状・エラーコード】
エラーNo. 2 槽内満水

【運転情報】		
運転回数：(	)回	※前回メンテからの運転回数
保守点検：	☐ 有 ☐ 無	☐ 販売店確認
修理方法：	☐ 有償 ☐ 無償	☐ 販売店確認
備考：(	)	※ 消耗品の使用回数など

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 ・電線に2ヶ所対応
 ・フィルター3ヶ所清掃。その後、2回運転にOK