

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 4 月 9 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 3 月 26 日		作業時間： Hr
顧客名	みのりのもり歯科 様		TEL：
所在地	東京都青梅市新町6-16-15 ベイシア青梅敷地内		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 7 日：保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ｼｰﾙ記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060097	運転回数： 3148
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー26・30・31		
缶内低温異常・真空異常・蒸気発生器加圧異常		
原因 ・真空ポンプの老朽化による性能劣化と真空弁からのエアリーク		
処置、作業内容		
・真空弁交換と真空ポンプを交換		
・各種点検・給水タンク清掃・給水ポンプフィルター清掃・運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁SV1		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 10 日

ご署名 橋本 隆生 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス 20/03/26 富田	環境PJサービス 20/03/26 安田