

点検・修理報告書

管理 No. 20561
発行日: 2020年12月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 12 月 1 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 歯科口腔外科 様	TEL: 048-777-2890
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10	ご担当 道上 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 伊藤 様
納入年月日	2017 年 1 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品 ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 4932 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・製品下部からの水漏れ		
原因		
・配管シリコンチューブの断裂。器械内部品と接触した際に、破損したと考えられます。		
処置、作業内容		
・配管シリコンチューブを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンチューブ		1		
2					
3					
4					
5					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 12月 8日
埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
ご署名 伊藤 印
電話 048(777)1111 (代)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/12/3	'20/12/3	'20/12/3