

点検・修理報告書

管理 No. 20406
発行日: 2020/12/7

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2020 年 12 月 1 日			作業時間:	10 Hr
顧客名	たかた歯科 様			TEL:	0480-33-6697
所在地	埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11			ご担当	— 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店			ご担当	伊藤 様
納入年月日	2016 年 5 月 25 日	保証期間	内口 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ■	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修 理 ■	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	
装置情報	製造番号:	100107	運転回数:	2922回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・ ドア左下部からの水漏れ					
・ 乾燥ヒーター・乾燥ファンの故障					
原因					
・ ドアパッキンの劣化					
・ 乾燥ヒーター/乾燥ファンの錆び					
処置、作業内容					
・ ドアパッキン/乾燥ヒーター/乾燥ファンの交換					
特記事項					
・ 11月25日に水漏れ発生した貸出機について確認を致しましたが、工場にて水漏れは再現しませんでした。					
器械上部の超音波洗浄器の荷重による設置姿勢の変化や器具の挟み込み等、一過性の原因にて発生したものと考えられます。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン (上・下)		1		
2	乾燥ヒーターASSY		1		
3	乾燥ファンASSY		1		
4					
5					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			御見積価格に準ずる		
お客様ご確認署名欄					
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名			印		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/12/7	20/12/7	20/12/7