

点検・修理報告書

管理 No. 210XXX

発行日: 2021年9月13日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年8月31日		作業時間: 8 Hr
顧客名	たかた歯科 様		TEL: 0480-33-6697
所在地	埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100113	運転回数: 3249回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・エラー発生の原因として、ご指摘のありました「ドアパッキンが浮いている状態」の可能性が高いと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアパッキンの清掃後、適正に取り付け、確認を実施いたしました。		
・修理工場にて機器内部及び運転の確認を実施し、正常に動作していることを確認いたしました。		
特記事項		
・SDカードが故障しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合 計	た か た 歯 科

〒345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1-3-11
TEL 0480-33-6697 FAX 0480-33-6697

ご署名 _____ 印 _____

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/09/13 池	小 '21/09/13 山	福 '21/09/13 住